

Kabel Tiang Listrik Terbakar di Petemon, Polisi dan PLN Sigap Amankan Lokasi

Syafruddin Adi - MATARAM.TELISIKFAKTA.COM

Feb 27, 2026 - 15:16



Mataram, NTB – Warga Lingkungan Petemon, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dikejutkan oleh peristiwa kebakaran kabel pada tiang listrik, Kamis sore (26/02/2026). Insiden yang terjadi sekitar pukul 16.35 WITA tersebut diduga kuat akibat gangguan arus pendek atau korsleting listrik.

Kapolsek Mataram, AKP Mulyadi, S.H., membenarkan kejadian tersebut. Ia mengatakan pihaknya langsung menerjunkan personel piket fungsi dari Polsek

Mataram setelah menerima laporan dari masyarakat.

“Awalnya saksi atas nama saudara Herman melihat api sudah menyala di bagian atas tiang listrik. Setelah dicek, ternyata sumbernya dari kabel yang mengalami gangguan arus hingga terbakar,” ujar AKP Mulyadi.



Melihat kobaran api yang mulai merembet di kabel, warga sekitar sempat berupaya melakukan pemadaman mandiri sembari menghubungi pihak Pemadam Kebakaran. Situasi sempat menegangkan karena lokasi berada di area permukiman padat penduduk.

Sekitar pukul 17.00 WITA, personel Piket Samapta Polresta Mataram tiba di lokasi untuk mengamankan area dan mengatur lalu lintas guna mencegah warga mendekat ke titik berbahaya. Tak lama kemudian, petugas PLN datang pada pukul 17.15 WITA untuk melakukan penanganan terhadap instalasi kabel yang rusak.

“Api berhasil dipadamkan sepenuhnya setelah tim pemadam kebakaran tiba. Kami pastikan tidak ada korban jiwa maupun kerugian materiil yang berarti dalam kejadian ini,” jelas Kapolsek.

Sebagai tindak lanjut, kepolisian telah melakukan Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP), melaporkan kejadian kepada pimpinan, serta berkoordinasi dengan Unit Reskrim untuk pendalaman lebih lanjut guna memastikan penyebab pasti kebakaran.

Kapolsek juga mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi bahaya listrik, terutama jika melihat percikan api, kabel terkelupas, atau gangguan instalasi lainnya.

“Segera laporkan kepada pihak berwenang jika melihat tanda-tanda gangguan

kabel listrik di lingkungan sekitar. Langkah cepat sangat penting untuk mencegah kejadian yang lebih besar,” pungkasnya.

Berkat respons cepat aparat dan kerja sama warga, situasi di Lingkungan Petemon kembali kondusif dan aktivitas masyarakat dapat berjalan normal. (Adb)